

Svetsa säkert!

Så här ser en säker gassvetsutrustning ut.



1. Regulator
2. Bakslagsspärr
3. Svets slang
4. Backventiler
5. Packning mellan handtag och insats
6. Munstycke
7. Brandskyddshandske
8. Stadigt uppställda gasflaskor
9. Varningsskyltar
10. Kontrollinstruktion (gula kortet)

